

2025年10月6日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- Apeos 3061 / 2561 / 2061 に対応しました。

2025年4月21日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- ApeosPro C810 / C750 / C650、Apeos C8180 / C7580 / C6580、Apeos 7580 / 6580 / 5580 において、[排出面指定]機能に対応しました。
- ApeosPro C810 / C750 / C650、Apeos C8180 / C7580 / C6580、Apeos 7580 / 6580 / 5580 において、表紙/合紙を付ける設定でラベル紙を選択できない現象を改善しました。
- ApeosPrint C5570 / C4570 において、「用紙サイズ」の設定に関する禁則条件を改善しました。
- 「仕切り合紙」の設定に関する禁則条件を改善しました。
- オプション設定でストレージを無効にした場合、セキュリティープリントを選択できない現象を改善しました。
- 「封筒 C4」用紙サイズ指定で「封筒 角20」が給紙される現象を改善しました。

2025年1月28日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- Apeos C3067、Apeos C2061 / C2561 / C3061で、指定可能な用紙サイズに [封筒C5] を追加しました。

2024年11月28日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100において、重連用大容量給紙トレイおよび 重連用エアースクション給紙トレイ に対応しました。
- Revoria Press E1100において、大容量給紙トレイ、エアースクション給紙トレイ、小口トリマーフォルダー、天地トリマークリーサー、大容量スタッカー に対応しました。

2024年10月17日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- 以下の機種に対応しました。
 - Apeos C2061 / C2561 / C3061
 - Apeos C3067

◦ Apeos C2571 / C3571 / C4571 / C5571 / C6571 / C7071

2023年11月27日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- ApeosPrint 4560 Sが、新規オプションの排出トレイモジュールに対応しました。
- プライベートプリント時に意図せず両面印刷になってしまう現象を改善しました。
- サンプルプリントにユーザーIDが表示されない現象を改善しました。
- セキュリティプリントのパスコードが次のジョブに引き継がれない現象を改善しました。
- 時刻指定プリントにて、まれに印刷開始時刻が指定通りに保存されない現象を改善しました。

2023年4月24日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- 4カ所ホチキスと用紙サイズの禁則処理を修正しました。
- 以下の機種に対応しました。
 - ApeosPrint C3560 S

2023年1月23日 readmeの更新

前回掲載からの変更点

- 以下の機種に対応しました。
 - Apeos 5330
 - Apeos C3530 / C4030
 - ApeosPrint 4830
 - ApeosPrint C3530 / C4030

2022年12月5日 readmeの更新

前回掲載からの変更点

- 以下の機種に対応しました。
 - Apeos 5580 / 6580 / 7580
 - ApeosPrint 3360 S / 3960 S / 4560 S

2022年10月5日 readmeの更新

前回掲載からの変更点

- 以下の機種に対応しました。
 - ApeosPrint C4570 / C5570

2022年7月7日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- 英語設定時の項目について、語句を修正しました。

2022年2月10日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- 以下の機種に対応しました。
 - Apeos 1860 / 2560 / 3060 / 3570 / 4570 / 6340
 - Apeos C2060 / C2360 / C5240
 - ApeosPrint 6340
 - ApeosPrint C5240

2021年11月25日 バージョンアップ

前回掲載からの変更点

- フィニッシャーB5/C5に対応しました。針なし機能を利用するには、別途フィニッシャーB5/C5が必要です。

2021年4月1日 リリース

- リリース